



四川匡山水泥有限公司

关于停产的报告

旺苍县环境保护局：

二〇一八年九月五日 7:43 因强雷电和暴雨，预热器 C4 下料管堵料，临时停窑疏通下料管，15:22 点火升温。

二〇一八年九月六日 3:05 准备投料时，因生料入库提升机故障停窑。

公司决定从二〇一八年九月六日 3:05 起旋窑系统停产，检修生料入库提升机。

在临时停窑及升温过程中，因氧含量高至部分时段粉尘小时数据超标。

特此报告

